

# 工事進捗報告書

仕上工事～竣工

〒791-8084  
愛媛県松山市石風呂町3-1-1

田村 譲 様


4890018-2013

竣工おめでとうございます。  
大切な住まいづくりのお手伝いをさせて頂きましたこと、  
大変光栄に、そして、嬉しく感じております。  
しかし、住まいは完成して終わりではありません。  
これからも、皆様のお役に立ってまいります。  
末永いお付き合いを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

松山中央展示場  
工事長／徳永 憲保  
担 当／有待 勇

家は、性能。

一条工務店



# 工事進捗報告書

No. 3 / 仕上工事～竣工

家は、性能。  
一条工務店

## STEP 01 クリーニング



傷防止養生材を全てはがして、クリーニングを行いました。これでおおまかな工事は完了しましたので、竣工検査を行い、いよいよ引き渡しです。

## STEP 02 オリジナル建具



洋室建具には、框と鏡板からなる框組構造を採用しています。また、屋内全体の空気の流れを妨げないように、ドア下部に隙間を設けてあります。立てつけや開閉に問題ないことを確認しました。

## STEP 03 建具 3次元丁番




ドライバー1本で、前後・左右の3方向の調整が可能な3次元調整丁番です。

## STEP 04 住設扉調整



住設扉が調整されて、立てつけや開閉に問題がないことを確認しました。



# 工事進捗報告書

No. 3 / 仕上工事～竣工

家は、性能。  
**一条工務店**

STEP  
05

住設機器動作確認



住設機器の動作確認を行いました。

STEP  
06

ハニカムシェード



ダブルハニカム構造により、窓と部屋の間には断熱層を作るという新しい発想のブラインドです。窓からの熱の出入りを抑え、さらに、強い日差しも和らげてくれます。しっかり固定されていること、動作に異常がないことを確認しました。

STEP  
07

防犯フィルム




1階の全窓とバルコニーの窓・ドアに、防犯複層ガラスを採用しています。これは、厚さ0.35mmの防犯フィルムを施したもので、一定の防犯性能がある製品に対する公的認定であるCPマークを取得しています。

STEP  
08

防犯スピーカー



1階の全窓とバルコニーの窓・ドアに、警報装置を設置しています。セット後、窓を開くと105デシベルの大音量で警報音が鳴り、侵入者を威嚇すると共に、周りに異常を知らせます。



# 工事進捗報告書

No. 3 / 仕上工事～竣工



## STEP 09 玄関竣工



玄関が完成しました。仕上がり状況を確認し、お引き渡しいたします。

## STEP 10 リビング竣工



リビングが完成しました。仕上がり状況を確認し、お引き渡しいたします。

## STEP 11 キッチン竣工



キッチンが完成しました。仕上がり状況を確認し、お引き渡しいたします。

～ MEMORY OF DREAM ～

# 竣工おめでとうございます

夢の住まいづくりの軌跡

1



2



3



4



5



6



家は、性能。

一条工務店